

# H26 南中山小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

## 114

- ・交通量が多いが、一時停止ではない。スピードが出ている車も見られ危険である。



### ＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)

## 113

- ・車や自転車などの交通量が多いにも関わらず、歩道が狭く危険である。



### ＜対策メニュー＞

- ・歩道の拡幅工事を実施(道)

## 115

- ・大きな塀が邪魔になり、東側脇道から出てくる車から歩行者が見えづらいので危険である。車の停止線も消えかかっている。

### ＜対策メニュー＞

- ・歩道の拡幅工事を実施(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所

