

# 栗生小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

29

- ・老朽化が進み、歩行に危険なコンクリートや鉄部の破損箇所がある



## ＜対策メニュー＞

- ・一部補修(歩行部コンクリート補修・塗装)(道)

28

- ・信号がない二つの横断歩道を渡る必要がある。



## ＜対策メニュー＞

- ・街路樹の伐採(道)
- ・標識設置(警)

27

- ・横断歩道はあるが、右折・左折の車が多い



## ＜対策メニュー＞

- ・学校による指導(学)
- ・横断歩道白線引き直し(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

