


H27 原町小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校、PTA(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署(警)



50

- ・路側帯がない

＜対策メニュー＞

- ・通学路注意の路面標示設置(2箇所)(道)
- ・剥離した横断歩道の補修。標識の増設(警)

51

- ・狭き道路で車両通行が多く見通しが悪い。幅員が狭い道路をバスやトラックが行き来するため大変危険。

＜対策メニュー＞

- ・路側帯をカラー化、ポストコーン(3本)の設置(道)
- ・剥離した横断歩道の補修。東側横断歩道の廃止(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所