

H27 七郷小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

72

- ・歩道と車道の色分けは行われているが、道幅が狭い。朝夕の通勤時間帯には交通量が多く、登下校がとて危険である。
- ＜対策メニュー＞
- ・「歩行者注意」の路面標示を2箇所設置(道)

75

- ・横断歩道はあるが交通量が多い。本校児童が何度も事故に遭遇している。
- ＜対策メニュー＞
- ・平成26年度、荒井開発事務所より宮城県公安委員会あてに信号機設置を要望している(道)
- ・平成27年度、注意喚起のための路面標示(横断者注意)は設置済(道)
- ・信号機設置要望を継続(警)

73

- ・復興事業に伴い、大きなトラックやダンパーなど大型車両の交通量が増加している。
- ＜対策メニュー＞
- ・荒井開発事務所にて、歩道側に防護柵(反射テープ付)を設置する。(道)

76

- ・近道する車がスピードを出してT字路を復興公営住宅方向へ通り抜けしている
- ＜対策メニュー＞
- ・地下鉄開通時、交通量調査後検討(警)

74

- ・交差する道幅が同じで、一時停止をせずに抜け道として利用されることが多く、交通量が多い
- ＜対策メニュー＞
- ・平成26年度、荒井開発事務所より宮城県公安委員会あてに信号機設置を要望している(道)
- ・信号機設置要望を継続(警)

七郷小学校

— : 通学路

● : 要対策箇所