

H27 実沢小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

109

・車の交通量が非常に多いにも関わらず歩道がない。
※使用する児童の地域は指定学校変更許可区域となり、他校に通学している。

＜対策メニュー＞

・保護者や学区民と連携し、今後も点検。歩行等に支障をきたす雑草、樹木の徒長、路面に穴等を発見した場合は道路管理者に報告(学)

実沢小学校
文

— : 通学路

● : 要対策箇所