

H27 南光台東小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

111

- ・見通しが悪い
 - ・横断歩道表示がない
- ＜対策メニュー＞
- ・交通安全指導(学)

110

- ・角で見通しが悪い
 - ・歩行部分が狭い
- ＜対策メニュー＞
- ・交通安全指導(学)
 - ・路側のカラー化(道)
 - ・路側のカラー化にあたり、車乗入れ板の設置している所有者へ支障があることを伝えて協力依頼(道)

112

- ・歩行部分が狭い
 - ・見通しが悪い
 - ・横断歩道表示がない
- ＜対策メニュー＞
- ・交通安全指導(学)
 - ・公園から道路にはみだしている枝剪定を依頼(道)
 - ・路側のカラー化要望(道)
 - ・横断歩道及び一時停止標識の設置を検討(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

南光台東小学校

