

H27 鶴谷小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署(警)

57

・時期によって、樹木のため、交差点の見通しが悪い。

＜対策メニュー＞

- ・交通安全指導の徹底(学)
- ・街路樹の剪定は既に完了しているが、必要に応じ剪定(道)
- ・Y字マークの設置(道)
- ・センターラインの補修(道)
- ・剥離した停止線の補修(警)

58

・時間規制を守らず、スクールゾーンに進入する車がある。

＜対策メニュー＞

- ・交通安全指導の徹底(学)
- ・十字マーク・センターラインの補修(道)
- ・登校時間帯の交通指導取締り実施(警)
- ・剥離した横断歩道・停止線の補修(警)

56

・丁字路で見通しが悪い(3月に5年生が登校途中に自動車と接触する)

＜対策メニュー＞

- ・交通安全指導の徹底(学)
- ・丁字マークの設置(道)
- ・警戒警ら活動の強化(警)

59

・止まれの標示が消えかかっている。市営住宅建設等で大型車の往来が多い

＜対策メニュー＞

- ・交通安全指導の徹底(学)
- ・街路樹(3本)の伐採(道)
- ・十字マーク補修、センターライン消去、路側線の移設(道)
- ・剥離した横断歩道や停止線、予告マークの補修(警)
- ・車両通行禁止規制の合理的な見直し(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所