

H27 寺岡小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

113

・車の交通量が多く、登下校する児童も大変多いので、青信号のうちに並んでいる児童が渡りきれない。道路を高速で通過する車への巻き込まれ事故も心配される

＜対策メニュー＞

- ・車両用防護柵の設置3箇所(南西側を除く)(道)
- ・横断歩道の拡幅及び信号サイクルの変更について検討(警)

114

・車の交通量が多く、登下校する児童も大変多いので、青信号のうちに並んでいる児童が渡りきれない。

＜対策メニュー＞

- ・車両用防護柵の設置1箇所(北東側)(道)
- ・横断歩道の拡幅及び大型車による巻き込み事故防止のため停止線の後退について検討(警)

115

・中学校校門前で中学生の横断も多い。どちら側から来ても坂の頂上にあたり夕暮れ時は児童に気づきにくく危険

＜対策メニュー＞

- ・街路樹により横断歩道待ちしている人が確認できないようなので、横断歩道東側西行き車線の南側歩道の街路樹の伐採、または、照明灯の設置を検討(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所

