

H27 館小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

118

・カーブで見通しが悪く、信号もなくスピードを出して運転している車が多い

＜対策メニュー＞

- ・老朽化したスクールゾーン標識を新しいものへ取り換える等して対応する。(道)
- ・標識が街路樹の枝により認識しづらいことから、標識の手前数本の剪定(道)

116

・信号がない直進道路で車のスピードが速い

＜対策メニュー＞

- ・老朽化したスクールゾーン標識を新しいものへ取り換える等して対応する。(道)
- ・標識が街路樹の枝により認識しづらいことから、標識の手前数本の剪定(道)

119

・(学校よりみて)下り坂で車のスピードが速い。

＜対策メニュー＞

- ・老朽化したスクールゾーン標識を新しいものへ取り換える等して対応する。(道)
- ・標識が街路樹の枝により認識しづらいことから、標識の手前数本の剪定(道)

117

・信号がない直進道路で車のスピードが速い

＜対策メニュー＞

- ・老朽化したスクールゾーン標識を新しいものへ取り換える等して対応する。(道)
- ・標識が街路樹の枝により認識しづらいことから、標識の手前数本の剪定(道)

文
館小学校

— : 通学路

● : 要対策箇所