

H27 旭丘小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

46

・市営、宮交のバス通りで、急な坂道の頂上に横断歩道が設置されている。このため、見通しが悪く、交通量も多いため、毎日保護者が立って、横断の旗を持って、横断させている

＜対策メニュー＞

- ・PTAと協力して、横断歩道で、大人が付いて子どもを横断させる(学)
- ・横断歩道の引き直し(警)

45

・市営バス通りのため、交通量が激しい。横断歩道はあるが、登下校時は車が途切れず、児童だけでは横断することが難しい。そこで毎日地区の住民が立ち、横断の旗を持って横断させている

＜対策メニュー＞

- ・信号機設置までの期間を安全に横断できるようにPTAと協力して指導(学)
- ・信号機設置後は、信号機の正しい使い方や、信号機の近くでの待機の仕方などを指導(学)
- ・今年度の信号機設置が決定しており、道路改良工事終了を待ち取付けを行う(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

旭丘小学校 文