

H27 泉松陵小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

120

・交通が多いが交差点に信号がなく、松陵四丁目方面から通学する児童が横断する際に危険。

＜対策メニュー＞

- ・交通指導ボランティアによる登校指導の協力を引き続き依頼(学)
- ・信号機の設置を引き続き要望する(警)

121


・日当たりが悪く、冬季は凍結するため、坂を下った際に一時停止で止まれずに横断歩道まで滑ってくる車があり危険。

＜対策メニュー＞

- ・交通指導ボランティアによる登校指導の協力を引き続き依頼(学)
- ・歩坂町から下る坂については凍結防止剤散布区間となっているため、当該横断歩道付近までの散布区間延長の要望を検討(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所



文
泉松陵小学校

西ノ入

山の寺3

山の寺3

天神沢 同陽台中

永和台入口

山の寺1

永和台

松陵2

松陵3

松陵中

泉松陵高

鶴が丘4

松陵5

百合ヶ丘北公園

ローソク

松陵公園

松陵歯科

松陵5丁目

松陵歯科

松陵高

松陵1

鶴が丘西北公園

歩坂町

百合ヶ丘南公園

歩坂町北公園

歩坂町公園

松陵北公園

サツクス



苗代沼