

H27若林区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全実施完了又は	備考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
72	七郷小学校 (R2年度から荒井小学校学区)	(市)490六丁目線	仙台整形外科病院から産業道路へと向かう道路	歩道と車道の色分けは行われているが、道幅が狭い。朝夕の通勤時間帯には交通量が多く、登下校がとて危険である。	・「歩行者注意」の路面標示を2箇所設置(道)		○									○	
73	七郷小学校 (R2年度から荒井小学校学区)	県道137号線	若林区荒井 七郷小学校前交差点	復興事業に伴い、大きなトラックやダンプカーなど大型車両の交通量が増加している。	・荒井開発事務所にて、歩道側に防護柵(反射テープ付)を設置する。(道)		○									○	
74	七郷小学校	七郷小～七郷神社～産業道路(ぐるぐる公園前)	ぐるぐる公園前(ディオホリ伍番館前交差点)	交差する道幅が同じで、一時停止をせずに抜け道として利用されることが多く、交通量が多い。	・平成26年度、荒井開発事務所より宮城県公安委員会あてに信号機設置を要望している(道) ・信号機設置要望を継続(警)		○			○						○	
75	七郷小学校	荒井交番～荒井郵便局～ヤマザワ荒井店	郵便局前の横断歩道	横断歩道はあるが交通量が多い。本校児童が何度も事故に遭遇している場所で、登下校時に大変危険。	・平成26年度、荒井開発事務所より宮城県公安委員会あてに信号機設置を要望している(道) ・平成27年度、注意喚起のための路面標示(横断者注意)は設置済(道) ・信号機設置要望を継続(警)		○			○						○	
76	七郷小学校 ※荒浜小から報告	仙台市若林区荒井字広瀬東	仙台市若林区荒井字広瀬東35-1	近道する車がスピードを出してT字路を復興公営住宅方向へ通り抜けしている。	地下鉄開通時、交通量調査後検討(警)					○						○	速度規制済
77	大和小学校	(若)295 中倉二丁目5号線	中倉2丁目18付近	道幅が狭い交差点だが交通量が多い。交差点の一方は一時停止となっているが、もう一方はそうっていない。スピードを出して通過する車もいるので注意が必要。26年度に車同士の事故が2件発生。	・交差点通行時に十分注意するよう児童への指導を継続(学) ・停止線引き直し済み。ダイヤモンド設置(警)		○			○						○	
78	古城小学校	市道1053号線	古城小学校南門前、若林1丁目北公園への横断歩道	交通量が多い。児童が登下校に門を通るので、要注意。	・安全に注意するよう指導(学)		○									○	
79	古城小学校	(若)162 河原町古城丁線	拘置所北側横断歩道	歩道が途切れている。	・安全に注意するよう指導(学) ※歩道設置する場合、用地買収が伴うため土地所有者と協議したところ、すぐに用地売却はできないが建物の移転等の時期に合わせて地域要望について検討すると回答を得た。		○									○	
80	古城小学校	(若)163 古城南新丁線	上記の他、別紙安全マップのとおり	道路が狭く、交通量が多い。3方向から車が来る。植栽のために、見通しが悪い。一時停止を守らない車が見られる。	・平成28年度にブロック塀を撤去して歩道を整備する(道)		○									○	