

H28 東長町小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

58

- ・信号機がなく、横断歩道も分かりにくい。
- ＜対策メニュー＞
- ・歩道のある経路を使うよう通学路を見直し、学校による交通指導を実施(学)
 - ・区画線とゼブラの引き直しを行い、交差点を明確にする(道)

57

- ・交通量が増え、通学する児童も増えたのに、横断歩道が分かりにくい。
- ＜対策メニュー＞
- ・横断歩道の引き直しが終了している(警)
 - ・外側線の引き直しを行い、歩行スペースを明確にする(道)

