

# H28 黒松小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

88  
・狭い両面通行の路地の信号がない横断歩道。  
路上の表示が消えかかっている。  
＜対策メニュー＞  
・ストップマーク(シール)を貼り直す(学)  
・アスファルト舗装擦り付け補修(道)  
・停止線、横断歩道の補修(警)

87  
・狭いT字路の信号がない交差点。  
路上の表示が消えかかっている。  
＜対策メニュー＞  
・横断歩道の補修(警)

86  
・見通しが悪く横断歩道が見えないづらい。  
路上の表示が消えかかっている。  
＜対策メニュー＞  
・雑草の除草(道)  
・停止線、横断歩道の補修(道)

— : 通学路  
● : 要対策箇所