

H29 八本松小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA（学）
- ・道路管理者（道）
- ・警察署（警）

53

歩行者及び自転車の交通量に対して、歩道の幅が狭い

＜対策メニュー＞

- ・児童への交通安全指導(学)

52

歩道橋の老朽化(滑り止めゴムの劣化)

＜対策メニュー＞

- ・H31年度に全面改修計画あり(道)

54

自転車が道いっぱいに通行しており、建物やカーブ等のため、児童に気づかず、接触の危険性が高い

＜対策メニュー＞

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・学校入り口から歩道へ出る箇所へポールコーンの設置(道)

— : 通学路

● : 要対策箇所