


R1 連坊小路小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)

61

若林8から西進する車両にとって見通しが悪く、南側の横断歩道を渡る児童の姿が認識しにくい。

＜対策メニュー＞

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・交差点中央にT字マークの路面標示を施工(道)
- ・一時停止線の前に「止まれ」標示施工(警・交)
- ・警察官による取り締まり強化(警・交)

65

路上駐車が多く、死角ができやすい。不審者事案が多発している。(R1.5月にも声掛け・付きまとい事案発生)

＜対策メニュー＞

- ・帰宅時間順守の呼びかけ(学)
- ・防犯パトロールの強化(区民および警・生)
- ・横断幕設置の検討(区民)
- ・防犯ボランティア団体に対する情報提供による警戒強化依頼(警・生)

62

横断歩道の白線が消えかけている。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道の白線の再塗装(警・交)

63

道幅が狭いが対面通行のため、路側帯に寄る北進車両により路側帯の白線が消えかけている。

＜対策メニュー＞

- ・路側帯白線の再塗装(道)

66

押しボタン信号を押してから変わるまでが長すぎる。横断歩道の白線が消えかけている

＜対策メニュー＞


- ・児童への交通安全指導(学)
- ・横断歩道の白線の再塗装(警・交)

64

横断歩道がなく、車両運転者が歩行者に注意を払いにくい

＜対策メニュー＞

- ・交差点付近に歩行者滞留のための車両用防護柵を設置する(道)
- ・カラー舗装を行う(道)



— : 通学路

● : 交通対策箇所

● : 防犯対策箇所