


R2年度 上愛子小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

20(上愛子小2)
 ・老朽化が激しく劣化が進んでいる。
 市営バスで通学をする児童の多くが利用している。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・定期的な安全点検、点検結果の学校への情報提供(国道)

19(上愛子小1)
 ・道路幅が狭く、下り坂になっている。
 スクールバス(3便)の他に、保護者送迎車、教職員車両、給食食材運搬車などの通行量が多い。路側帯も整備されておらず、児童の歩行が極めて危険である。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・給食資材契約業者への安全確保の依頼(学)
 ・スクールバス契約業者との連携(学)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

