


# R2年度 荒井小学校 通学路対策箇所図




【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

49(荒井小1)  
 ・道幅が狭く、歩道が設置されていない。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・外側線の再塗装(道)  
 ・接続道路の停止線の再塗装(警・交)

50(荒井小2)  
 ・道幅が狭く、歩道が設置されていない。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・接続道路の停止線の再塗装(警・交)

51(荒井小3)  
 ・保育園の送迎時間帯に交通量が多い。交差点の標識が見づらい。文字が薄い。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・一時停止標識の設置位置変更を検討(警・交)



— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所