

R2年度 長町南小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

— : 通学路
● : 交通対策箇所
● : 防犯対策箇所

79(長町南小1)
 ・塀で見通しが悪い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・停止線の再塗装(警・交)

81(長町南小3)
 ・交通が多い。
 ・赤信号を突っ込んでくる車がある。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

82(長町南小4)
 ・歩道がないが交通が多い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

86(長町南小8)
 ・信号が無い横断歩道。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

80(長町南小2)
 ・生け垣で見通しが悪い。
 ・街灯が破損している。
<対策内容>
 ・壊れた市街灯を撤去し、新しい街灯をはす向かいの電柱につける(道)
 ・生垣が伸びて見通しが悪くなったら、所有者に注意する(道)

87(長町南小9)
 ・歩道が狭いが、交通が多い。
 ・人通りが少ない。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・生)

85(長町南小7)
 ・交通が多い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

89(長町南小11)
 ・入り組んでいて、不審者が出そう。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・生)

84(長町南小6)
 ・交通が多い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・交)

83(長町南小5)
 ・信号がなく交通が多い。
<対策内容>
 ・登下校時のパトロール(警・交)

88(長町南小10)
 ・見通しが悪く、不審者が出そう。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・登下校時のパトロール(警・生)

