


R2年度 折立小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・防犯担当部署(区民)
 ・警察署交通課(警・交)
 ・警察署生活安全課(警・生)

18(折立小6)
 ・現在7:30-9:30に車の進入禁止だが、8:30までと勘違いしている車がいる。
 ・住宅地がなく人通りが少ない
 ・植栽がうっそうとして危険。
 ・横断の際に横断歩道も標識もなく危険。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・車両進入禁止時間の見直し(~9:30を~8:30に変更)(警・交)

17(折立小5)
 ・お墓側が死角になる。人通りが少なく、一人婦りが心配。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

13(折立小1)
 ・通行量が多いが、横断歩道が足りない
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

14(折立小2)
 ・交通量が多い
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

16(折立小4)
 ・朝の通勤時は急いでいる車両、オートバイが非常に多い。
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)
 ・標識の整理・建て直し(警・交)
 ・停止線の再塗装(警・交)

15(折立小3)
 ・歩道とブロックの隙間が年々広がってきている
<対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

