

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署			警察署(生活安全課)	その他
52	東長町	1	交通	太白2415	仙台郡山官衛遺跡群西側道路	道幅が狭く、民家などのために児童が見えにくい。	・児童への安全指導(学) ・外側線・グリーンラインの設置検討(道) ・水路の暗渠化など水路への転落防止策検討(下水道) 登下校時のパトロール(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
53	東長町	2	交通	太白721・太白719	諏訪神社南側の交差点	通勤時間帯の抜け道のため、朝は交通量が増え、横断歩道を渡る際注意を要する。	・児童への安全指導(学) ・警ら活動・交通指導の継続実施(警・交)	○		○				○		○				○	
54	東長町	3	交通	太白2424・太白2433 太白2383・太白702	NECTーキンとローソンの間の変則交差点	交通量が多いが、信号機がなく、横断歩道を渡る時に危険。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
55	上野山	1	交通	太白1296 仙台市上野山2丁目	急な坂道(通称:地獄坂)	現在7:30-8:30と13:00-15:00で車両通行止めを行っているが、実際に児童が下校する14:00-16:30には車両が通行し危険である。	・児童への安全指導(学) ・車両規制の時間について、町内会とともに住民の意見をまとめ、警察署へ要望書を提出(警・交)	○			○			○		○			○	標識工事について上申中(警・交)	
56	上野山	2	交通	太白2354	セブンイレブン仙台山田店(仙台市太白区山田上ノ台町24-37)付近の道路や横断歩道	バスやトラックなどの車両の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯も狭い。	・横断歩道等について、中学校・地域住民と対策を協議し、対策案を再検討(学) ・警ら活動の強化(警・交)	○			○			○		○				○	
57	上野山	3	交通	太白1259・1281交差点 上野山1丁目付近	上野山児童館周辺交差点	路側帯が無く、カーブミラーもない見通しの悪い交差点になっている。登校時には車両も通行しており危険。	・外側線設置(道)			○					○					○	
58	上野山	4	防犯	太白1258	仙台西高校へ抜けていく道路(御堂平方面)	工事期間が継続しており車両が通行できない状態。人通りも少なく、木が生い茂っているため日中も暗い。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	道幅が狭いため、地域住民に理解を求め、引き続き車両通行規制を継続(警・交)
59	上野山	5	防犯	太白1692	ミニストップ裏の道路	不審者情報が多く挙げられている。	・児童への安全指導(学) ・関係機関と連携した見守りの充実(学) ・110番の家・店との連携確認(学) ・登下校時のパトロール強化(警・生)	○						○						○	
60	八木山	1	交通	太白109	青山1丁目10-25(青山保育所付近)	見通しが良いので自動車がスピードを出して走行している。保育所が近いので、運転手は注意が必要。2車線道路は歩道が狭くなっている	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
61	八木山	2	交通	太白2	八木山香澄町34~35 東北工大前道路(カーブ)	バスや大型車両など交通量が多い児童が縁石に乗らないように注意が必要 路面に轍ができていて雨天時は歩行者に水しぶきがかかる	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
62	八木山	3	交通	太白184	若葉町10・11	規制時間帯に迂回する自動車が利用する道路 見通しが悪く、減速しない自動車も多い	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
63	八木山	4	交通	太白151・159・168交差点	青山1丁目13(西公園付近)	T字路状と見なされており『一時停止』の標識が設置できない 傾斜路のため横断歩道の設置もできない	・児童への安全指導(学) ・一時停止について、交差点形状整理も含め可否を検証する(警・交)	○		○				○		○				○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署			警察署(生活安全課)	その他
64	八木山	5	交通	太白201・202の十字路	桜木町22-54	坂道の変則十字路。全方向から車やバイクがスピードを出してくるため危険	・交差点に十字マークの設置(道)		○						○						
65	八木山	6	交通	太白3・4の交差点	本町1丁目30・42と本町2丁目2・4の交差点	交通量が増加している 夜間は傾斜による視界の悪さと街路樹で歩行者が隠れてしまう	・児童への安全指導(学) ・視界確保のため街路樹を剪定する(公園課)	○					○					○			
66	八木山	7	交通	太白172・187の交差点	松が丘30・31・36・37の交差点	東西に延びる道路に一時停止がないためスピードを緩めることなく通過する自動車が多い	・登下校時のパトロール継続実施(警・交)							○					○	一時停止は設置済み。これ以上の設置は困難(警・交)	
67	八木山	8	交通	太白78・114・115交差点	若葉町15・16・19・20の交差点	交通量の多い交差点である	・児童への安全指導(学)	○							○					○	
68	八木山	9	交通	太白181・185の交差点	松が丘32・33・34・35の駐車場前交差点	大型車両を含め交通量が多い 一時停止を無視して車両が進んでくる 標識と電柱が重なって見えにくい	・「止まれ」標識の再塗装(道) ・標識の位置を調整(警・交)		○	○					○	○				○	
69	八木山	10	交通	太白50・53の丁字路	本町2丁目22・23・35の丁字路	生協の交差点が歩車分離式になったため迂回経路として交通量が増えている	・最高速度の路面標示施工を検討(警・交)														・R5年度施工予定(警・交) 信号機の設置は滞留場所がないため困難(警・交)
70	人来田	1	交通	太白1525	三叉路手前横断歩道	人来田1, 2, 3丁目児童全て(220名)が横断する。坂の途中に有り、三叉路で一時停止する自動車が横断歩道上まで並ぶ事がある。運転手側から街路樹の陰にいる児童が見えにくい。	・児童への安全指導(学) ・横断歩道手前の木の伐採(公園課)	○							○					○	
71	人来田	2	交通	太白1433	宮城大学前横断歩道	道幅はあるが、見通しが悪い。坂道である。人来田から下っていくと手前にバス停が有る。停車しているバスを追い越す車が多く、横断中の児童に気付くのが遅くなる。	・児童への安全指導(学) ・路側帯のカラー化の検討(道) ・損耗した路面標示の補修(警・交)	○	○	○					○	○	○			○	信号機は設置基準未満のため設置困難(警・交)
72	人来田	3	交通	太白1462	旗立三叉路・横断歩道	坂道で交通量が多く、東西の走行はスピードが出ている。歩道が狭く、渡るために児童が長い列をなして待つことになったり、渡り終えた後に詰まってしまう、道路にはみ出しそうになる。	・児童への安全指導(学) ・ポストコーンの修繕(道) ・損耗した路面標示の補修(警・交)	○	○	○					○	○	○			○	
73	人来田	4	交通	太白1508	やまびこ幼稚園前横断歩道	交通量が多く、なかなか横断できない。スピードを出す車両が多い。朝、中学校側からの車両は直射を受け、前方が見えにくく危険である。	・児童への安全指導(学)	○							○					○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署			警察署(生活安全課)	その他
74	人来田	5	交通	太白1525	ポッケの森前横断歩道	カーブで見通しが悪い。スピードを出す車両が多い。路面に注意を呼びかける	・児童への安全指導(学) ・ドット線の修復(道)	○	○					○	○					○	
75	茂庭台	1	交通	太白1549	市民センター駐車場付近の曲がり角(カーブ)付近のマンション駐車場に出入りするための道との交差点	急な曲がりで見通しがよくない。車両の通行が多く、けっこうなスピードで走っている。横断歩道がないが、付近のマンション住民など道路を横切って渡る人が多い。	・道路の乱横断をしないよう、児童への安全指導(学)	○						○						○	
76	茂庭台	2	交通	太白1549	太白1687茂庭台四丁目歩行者道2号線との交差点	登下校時間帯に横断歩道を渡る児童が多い。車両の通行量も多い。	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○				○	○					○	
77	茂庭台	3	交通	太白1546	バス停「茂庭台中央」、スーパー「ヤマザワ茂庭台」付近	道幅の広い直線道路で車両の通行量が多く、かなりのスピードを出して走る様子が見られる。付近のスーパーやバス停へ行く際や、その帰りに信号・横断歩道のないところを横切る地域住民をよく見かける。	・児童への安全指導(学) ・外側線の設置(道)	○	○					○	○					○	
78	茂庭台	4	交通	太白1547	太白1791茂庭台四丁目自転車歩行者専用道路5号線との交差点	登下校時間帯に横断歩道を渡る児童が多い。けっこうなスピードを出して走る車両が多い。歩道の街路樹や植え込みで運転者側から歩行者(横断者)が見えにくいときがある。	・児童への安全指導(学) ・街路樹の下枝を切る。植え込みの高さを下げる(公園課)	○					○	○					○	○	
79	長町南	1	交通	太白462・太白468交差点	鹿野三丁目ダイアパレス長町南付近の交差点	・塀で見通しが悪い	・児童への安全指導(学) ・停止線の再塗装(警・交)	○		○				○	○					○	
80	長町南	2	交通	太白493・太白549交差点	泉崎一丁目鈴木楽器販売付近の交差点	・生け垣で見通しが悪い ・街灯が破損している	・壊れた市街灯を撤去し、新しい街灯をはず向かいの電柱につける(道) ・生垣が伸びて見通しが悪くなったら、所有者に注意する(道)			○					○					○	
81	長町南	3	交通	太白468・太白491交差点	長町南三丁目シティハウス長町南ステーションコート付近の交差点	・交通量が多い ・赤信号を突っ込んでくる車がある	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○				○	○					○	
82	長町南	4	交通	太白491・太白519交差点	長町南三丁目シティハウス長町南ステーションコート付近の交差点	・歩道がないが交通量が多い	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○				○	○					○	
83	長町南	5	交通	太白491・太白493交差点	長町南三丁目シティハウス長町南ステーションコート付近の交差点	・信号がなく交通量が多い	・登下校時のパトロール(警・交)			○					○					○	
84	長町南	6	交通	太白493・太白495交差点	長町南四丁目長町南パークホームズ付近の交差点	・交通量が多い	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○				○	○					○	

## R2太白区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署		
85	長町南	7	交通	太白492・太白495	長町南四丁目NS泉崎ビル付近の交差点	・交通量が多い	・児童への安全指導(学)	○					○					○	
86	長町南	8	交通	太白468・太白2039交差点	長町南一丁目長町南児童館に向かう交差点	・信号が無い横断歩道	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○			○					○	
87	長町南	9	防犯	太白434	長町南一丁目仙台共栄住宅サービス付近	・歩道が狭いが交通量が多い ・人通りが少ない	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・生)	○				○						○	
88	長町南	10	防犯	太白2434	長町六丁目駐車場脇の通路	・見通しが悪く、不審者が出そう	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・生)	○				○						○	
89	長町南	11	防犯	太白478	長町南一丁目住宅街の道路	・入り組んでいて、不審者が出そう	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・生)	○				○						○	
90	柳生	1	交通	太白988・県道258交差点	オフィスベンダー前交差点	自転車通学者の通行量が多いにもかかわらず、歩道や路側帯が狭い	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○			○					○	