


R3年度 荒巻小学校 通学路対策箇所図①



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

(荒巻3)
 止まってくれた乗用車がいたので児童が渡ったところ、反対側から来たバイクと接触した。
 <対策内容>
 ・交通安全教室の実施(学)
 ・減速マークの設置(道)
 ・外側線の塗り直し(道)
 ・横断歩道の標識・予告マークの更新(警)

(荒巻小2)
 幹線道路であり、交通量が極めて多い。北からも南からも下り坂になっている上に、北山トンネルの出口にもなっているために、制限速度を超えるスピードを出して通行する車も多い。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・交通安全教室の実施(学)
 ・防犯ボランティア巡視員へ登下校時の見守り依頼(学)
 ・のぼり旗の移動を店舗に依頼(学)
 ・横断旗を入れるボックスの設置を検討(学)
 ・交差点内の区画線(誘導線・センターマーク)の塗り直し(道)
 ・横断歩道の塗り直し(警・交)

(荒巻小1)
 路線バスやトラックなどの車両の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭い上に、緩やかなカーブになっており見通しが悪い。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・交通安全教室の実施(学)
 ・防犯ボランティア巡視員へ登下校時の見守りを依頼(学)
 ・今後予定している舗装改修工事の際に区画線で対策を検討(道)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所



R3年度 荒巻小学校 通学路対策箇所図②

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)

(荒巻小4)
北山駅から荒巻本沢への道路の迂回路となっており、飛ばしてくる乗用車が多い。
＜対策内容＞

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・交通安全教室の実施(学)
- ・「飛び出し注意」の路面標示設置(道)

(荒巻小5)
道が狭く、横断歩道を待っている児童が左折車に巻き込まれる危険がある。自転車が高速で右折し、歩道に乗り上げる。
＜対策内容＞

- ・交通安全教室の実施(学)
- ・自転車マナーについて実地指導を行うか検討(学)

(荒巻小7)
信号のない横断歩道で、坂道の頂上近くで見通しが悪い。
＜対策内容＞

- ・交通安全教室の実施(学)
- ・防犯ボランティア巡視員へ登下校時の見守りを依頼(学)
- ・センターライン上への道路鋸を設置(道)

(荒巻小6)
信号のない横断歩道で、下り坂を飛ばしてくる乗用車や自転車がも多く、危険。
＜対策内容＞

- ・交通安全教室の実施(学)
- ・減速マークの設置(道)
- ・横断歩道の標識位置変更を検討(警・交)

— : 通学路
● : 交通対策箇所

