


R3年度 長命ヶ丘小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)



(長命ヶ丘小1)
路側帯の白線が消えている。
＜対策内容＞
・町内会に確認のうえ、路側帯の幅員を増やした形で外側線を補修(道)
・路側帯のカラー化(道)

- : 通学路
- : 交通対策箇所