


## R3年度 蒲町小学校 通学路対策箇所図

### 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



### (蒲町小1)

交通量が多い直線道路で、スピードを出す車が多い。横断歩道はあるが、信号がなく、車が止まらないことが多い。R2年度に児童が通学時に横断歩道を横断中に交通事故に遭った。

### <対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・センターラインの施工(道)
- ・交差点にクロスマーク設置(道)
- ・移動オービスによる取締り(警・交)
- ・パトロールの強化(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所