

# R3年度 桂小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
  - ・道路管理者(道)
  - ・警察署生活安全課(警・交)



(桂小2)  
 停止線が消えている。  
 「止まれ」の表示が消えている。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・PTA保護者・防犯ボランティアによる見守り(学)  
 ・児童送迎のための駐車位置を横断歩道を越したところにするよう呼びかけ(学)  
 ・外側線の補修(道)  
 ・速度標識の更新(警・交)

(桂小1)  
 通勤時間帯の抜け道。信号機のない住宅地の道路であるが、出入りする車の交通量が多い。令和3年1月18日、桂3丁目町内会による交通量調べでは、7:30~8:30で60人の児童の登校の中、70台の車が荒巻大和線より進入。保護者による登校指導では、スピードが出た状態での進入が危険との指摘がある。荒巻大和線への出口側の「停止線」「止まれ」の道路の標示が消えてしまっている。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・PTA保護者・防犯ボランティアによる見守り(学)  
 ・「止まれ」文字の補修(道)  
 ・住居表示看板の所有者の確認・移設依頼(株泉パークタウンサービス)  
 ・停止線の復旧(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所