

# R3年度 北中山小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
  - ・道路管理者(道)
  - ・警察署生活安全課(警・交)

(北中山小2)  
信号機の赤と青の切替が早いため、歩行者用信号が青になっても、交差点に進入している右折車が横断歩道に進入して来るため危険である。  
＜対策内容＞  
・児童への交通安全指導(学)  
・信号機の秒数調整の実施(警・交)

(北中山小1)  
住宅裏山の土砂が柔らかくなっており土砂崩れが起きやすい。  
＜対策内容＞  
・児童への交通安全指導(学)

— : 通学路  
● : 交通対策箇所

