

R3年度 金剛沢小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(金剛沢小1)
北側から南側にかけて緩やかな下り坂になっている。道幅が狭くなったり広くなったり変則的な道幅になっている。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導(学)
・取締り・警らの強化(警・交)

(金剛沢小2)
小学校北側にある道路は、東側に向けて見通しが良い。片側に路側帯はあるが、ガードレールなどはない。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導(学)

(金剛沢小3)
小学校東側の道路はバス路線になっている。大型車も通るが、歩道等もなく危険である。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導(学)

— : 通学路
● : 交通対策箇所