

# R3年度 南小泉小学校 通学路対策箇所図




【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署生活安全課(警・交)

(南小泉小3)  
 車通りが多いが、道幅が狭い。  
 <対策内容>  
 ・標識の設置(道)  
 ・路側帯のカラー舗装化(道)

(南小泉小1)  
 登下校時間は車の通行量が多く、制限速度を超えて走る車も時折見受けられる。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・押しボタン式信号の停止線手前に薄層舗装と路面標示を施工(道)  
 ・可搬式オービスによる速度超過に対する指導取締を継続実施(警・交)

(南小泉小2)  
 バスやトラックなどの車両の通行量が多いが、歩行者の通行可能な道幅が狭い。  
 <対策内容>  
 ・児童への交通安全指導(学)  
 ・センターライン、外側線の引き直し(道)



— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所