

R3年度 七北田小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(七北田小3)

登下校の時間帯に限らず、車通りが非常に多く、バスやトラックなどが多く通る。

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・登下校時の見守りの継続(学)

(七北田小1)

道幅が狭いが、バス通りになっている。車通りが非常に多い。5月下旬時に交通事故が発生した。地域の方からもガードレール等の設置の声が聞かれるが、路側帯などもあり、設置することができない箇所である。

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・登下校時の見守りの継続(学)
- ・パトロールの実施(警・交)

(七北田小2)

道幅が狭い。多くの児童および中学校生徒が登下校で通るところになっている。南北方向は一時停止となっているが、見通しが悪く、東西方向の車両や歩行者の横断の際は危険度が高い。

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・登下校時の見守りの継続(学)
- ・区画線(外側線)の補修(道)
- ・区画線(交差点マーク)の新設(道)
- ・ゾーン30の新規整備(警・交)



— : 通学路
● : 交通対策箇所