


R3年度 根白石小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)



(根白石小1)

車2台がやっとすれ違うことができるほどのT字路となっており、幹線道路の抜け道として利用する車も多く見られ、朝や夕方には3方向から非常に多くの車が通行している。路線バスが運行されていることに加え、工事車両の通行も多くなった。見通しの悪さや通行量の増加に加え、速度を上げて交差点に入ってくる車も最近多く見られるようになり、児童だけの歩行は大変危険。新しい住宅が多く建設されており、今後交通量が多くなることが見込まれる。

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・外側線・優先道路標示の補修(道)
- ・歩車道境界ブロックの一部撤去(道)
- ・警戒標識(通学路)の新設(道)
- ・一時停止の新設整備(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所