



R3年度 西中田小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



(西中田小1)
 見通しが悪いため危険。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・保護者や地域ボランティアの協力(学)

(西中田小2)
 見通しが悪いため危険。
 <対策内容>
 ・「止まれ」文字の引き直し(道)
 ・横断歩道設置の検討(警・交)

(西中田小3)
 見通しが悪いため危険。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・保護者や地域ボランティアの協力(学)
 ・横断歩道の設置(警・交)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所