


R3年度 住吉台小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署生活安全課(警・交)

(住吉台小4)

- バスなどの大型車両が通行する。
 <対策内容>
- ・児童への交通安全指導(学)
 - ・防犯ボランティアによる見守り(学)
 - ・「止まれ」文字の補修(道)
 - ・減速ドットラインの新設(道)
 - ・街路樹の剪定(道)

(住吉台小2)

- 西二丁目の民家から当道路を横切って歩道に上がり、登下校する児童は多い。そのため、ドライバーへの注意喚起が必要である。
 <対策内容>
- ・児童への交通安全指導(学)
 - ・防犯ボランティアによる見守り(学)
 - ・「止まれ」文字の補修(道)
 - ・中学校側交差点部のL型側溝の切下げ(道)
 - ・歩道縁石の除草(道)
 - ・横断歩道の新設(警・交)

(住吉台小3)

- 学校南側(西一丁目方面)から歩行者専用道路を通って登校する児童が道路を横断する横断歩道であるが、スピードを上げて通行する車が見られ、ドライバーへの注意喚起が必要である。
 <対策内容>
- ・児童への交通安全指導(学)
 - ・防犯ボランティアによる見守り(学)
 - ・横断歩道予告標示の引き直し(警・交)
 - ・通学路標識移設(道)

(住吉台小1)

- 朝の通勤・通学時間帯に、西三丁目方面から東に向けて、スピードを上げて通行する車が見られ、団地内でも危険箇所となっている。
 <対策内容>
- ・横断歩道設置に向け、待機スペースの確保について町内会に提案(学)
 - ・カーブミラーの角度確認(道)
 - ・歩行者滞留場所設置のためL型側溝の切下げ・舗装の新設(道)
 - ・横断歩道の新設(警・交)

(住吉台小5)

- 登坂の頂点付近で見通しの悪い直線
 <対策内容>
- ・児童への交通安全指導(学)
 - ・信号機の歩車分離化の実施(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

