R3年度　鶴谷小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・防犯担当部署（区民）
・警察署交通課（警・交）
・警察署生活安全課（警・生）

（鶴谷小2）
カーブで見通しが悪い。自動車もスピードを落とさない。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）
・郵便局に対し利用者の駐車マナーの改善を依頼する（学）
・減速マークやドットラインの設置を検討（道）
・登下校時の警戒・警らの強化（警・交）



（鶴谷小1）
歩道に傾斜があり，登下校中に転倒する児童が多い。凹凸もあり、つまずきやすい。
＜対策内容＞
・児童への交通安全指導（学）

（鶴谷小3）
崖沿いのため，大雨時に土砂崩れの心配がある。
＜対策内容＞
・通学路の変更について検討（学）
・パトカーによるパトロールの強化（道）

：通学路
：交通対策箇所
：交通・防犯対策箇所