


# R3年度 鶴が丘小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)



(鶴が丘小4)  
草陰に連れ込まれる恐れがある。  
＜対策内容＞  
・緑地の定期的な草刈り実施について  
県に依頼(学)  
・防犯ボランティアによる青パト巡視の  
継続(区民)  
・パトロールの強化(警・生)

(鶴が丘小2)  
一時停止の交差点を一時停止をしない車  
両が多く見られ、一時停止の路上マーキ  
ングが消えかかっている。交差点を一時  
停止をしない車両が多く見られ、横断歩  
道を増やすか信号を設置してもらいたい。  
＜対策内容＞  
・児童への交通安全指導(学)  
・「止まれ」文字の補修(道)

(鶴が丘小3)  
一時停止の交差点を一時停止をしない車  
両が多く見られ、一時停止の路上マーキ  
ングが消えかかっている。交差点を一時  
停止をしない車両が多く見られ、横断歩  
道を増やすか信号を設置してもらいたい。  
＜対策内容＞  
・児童への交通安全指導(学)  
・「止まれ」の強調標示の補修(道)

(鶴が丘小1)  
一時停止の交差点を一時停止をしない車  
両が多く見られ、一時停止の路上マーキ  
ングが消えかかっている。  
＜対策内容＞  
・児童への交通安全指導(学)  
・「止まれ」文字の補修(道)  
・一時停止未整備箇所の新設(警・交)

(鶴が丘小5)  
通学路に面して設置しているコンテナが  
倒れてくる危険性がある。  
＜対策内容＞  
・児童への交通安全指導(学)

- : 通学路
- : 交通対策箇所
- : 防犯対策箇所