

R4年度 原町小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(原町小2)

小学校前から原町本通りを下って原町坂下線から45号線に右折する交差点は、進入禁止の標識はあるものの、気付かずに直進する車も多く危険である。

<対策内容>

- 右左折指示の標識を設置(警・交)
- 老朽化した標識の更新(警・交)

(原町小1)

清水幼稚園前の横断歩道・停止線が薄くなっている。幼稚園の送迎等で車の交通量も多くなっており危険である。

<対策内容>

- 児童への安全指導(学)

- : 通学路
- : 交通対策箇所

