


# R4年度 桜丘小学校 通学路対策箇所図



**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

(桜丘小3)  
 車両の通行量が多く、片側に横断歩道があることで手前で斜め横断してしまう児童がみられる。児童81名が通っている。

<対策内容>  
 児童への安全指導(学)  
 防犯ボランティア等による見守り(学)  
 横断歩道の設置(警・交)

(桜丘小1)  
 車両の通行量が多く、道幅が狭く路側帯も狭い。

<対策内容>  
 児童への安全指導(学)  
 防犯ボランティア等による見守り(学)  
 グリーンベルトの新設(道)  
 外側線(白線)の引き直し(道)

(桜丘小2)  
 車両の通行量が多く、横断する児童が17名いる。

<対策内容>  
 児童への安全指導(学)  
 横断歩道の標示(警・交)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所