R5年度　東六番丁小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・防犯担当部署（区民）
・警察署交通課（警・交）
・警察署生活安全課（警・生）

（東六番丁小5）
シェルストーン前の横断歩道の交通量多く危険。

<対策内容>
・PTAへ見守り活動の働きかけ（学）
・交差点内カラーの塗直し(道)
・T字マークの引き直し（道）

（東六番丁小2）
本道路に右折、左折してくる車両が一時停止をしない時あり。

<対策内容>
・「学童注意」の路面標示の引き直し（道）
・ドット線の設置(道)
・警戒パトロールの強化（警・交）

（東六番丁小4）
草木が茂り、死角多い。人通り少ないので、防犯注意。

<対策内容>
・交番との情報共有（警・生）
・八丁目公園内の樹木の伐採（公園）

(東六番丁小1）
Sカーブがあるコーポサンルーが解体工事中。
大型ダンプ等工事車両の往来が多い。

<対策内容>
・外側線の引き直し(道)

（東六番丁小3）
横断歩道あり。交通量多い。

<対策内容>
・外側線の引き直し(道)
・横断歩道の引き直し（警・交）

：通学路
：交通対策箇所
：防犯対策箇所