

# R5年度 連坊小路小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

### (連坊小路小1)

抜け道のため、通行量多い。幅の広い道路の方が一時停止になっており、一時不停止車の事故が多い。保護者からの不安の声があり、連坊交番にも伝えている。

#### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・外側線の引き直し(道)
- ・北進方向に「止まれ」文字の設置検討(警・交)

### (連坊小路小2)

新しく陸橋ができたため、交通量が増加。車線が増えたことにより、横断歩道の途中にあった中央分離帯がなくなり、横断しきれなかった児童の待機場所がなくなった。

#### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・経過時間表示付き歩行者用信号の設置の検討(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所

