

R5年度 八幡小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(八幡小1)

歩道が一部ない道路。歩行者が電柱を避けるために白線を超えて通行する場合あり。
バスなどの車両通行多いが、道幅狭く路側帯も狭い。

<対策内容>


- ・児童への安全指導(学)

(八幡小2)

児童の歩行が多い。登校時間混雑時に青葉650に車の進入多い(抜け道になっている)。交通量多いが道幅狭いため危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・外側線の引き直し(道)



- : 通学路
- : 交通対策箇所