

R5年度 木町通小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(木町通小1)
道幅狭く、車の通行量多い。また、登校時間帯の自転車の通行量多く、危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTAによる毎朝の見守り、安全指導(学)
- ・路側帯のカラー塗直し(道)

(木町通小3)
交通量が多い。交差点が特殊な形状のため、横断歩道のないところを渡る児童等が多い。横断歩道が薄くなっている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・外側線、「止まれ」標示の引き直し(道)
- ・横断歩道及び停止線引き直し(警・交)

(木町通小2)
道幅狭く、車の通行量多い。また、登校時間帯の自転車の通行量多く、危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTAを中心とした見守り強化(学)

— : 通学路

● : 交通対策箇所