


R5年度 金剛沢小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)



(金剛沢小1)
歩道にアスファルトの隆起あり。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・アスファルト舗装修繕(道)

(金剛沢小5)
見遠し悪い。昨年度、車両と児童の乗る自転車の接触事故あり。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)

(金剛沢小4)
一時不停止の車両が散見される。交差点、北側の道路は道幅が急に狭くなる部分があり、歩行者と車両が接触する可能性あり。一時停止側に横断歩道はあるが、優先道路には歩道がなく、児童の登下校危険。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)

(金剛沢小3)
天沼公園近くのフェンス破損。空き家もあり、防犯上危険。

<対策内容>
・バリケードの更新(道)

(金剛沢小2)
車両の通行量多く、道幅狭く路側帯も狭い。交通規制時間を守っていない車多数。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

● : 防犯対策箇所