


R5年度 片平丁小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(片平丁小3)
バス、乗用車等通行量多い。歩道がなく、路側帯狭い。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・路側帯のカラー化(道)
・外側線の引き直し(道)

(片平丁小2)
バス、乗用車等通行量多い。歩道がなく、路側帯狭い。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・電力柱へ「児童横断注意」の電柱幕の設置(道)
・「学童注意」の路面標示の設置(道)
・外側線の引き直し(道)

(片平丁小1)
バス、乗用車等通行量多い。歩道がなく、路側帯狭い。

<対策内容>
・児童への安全指導(学)
・外側線の引き直し(道)
・路側帯カラーの塗直し(道)
・横断歩道の引き直し(警・交)

— : 通学路
● : 交通対策箇所