

R6年度 南吉成小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・児童館(児)



(南吉成小1)

住宅の車両出入口になっていて、歩道と車道の段差が小さく、車両が歩道に進入しやすい。坂道直線部分の歩道側の区画線が薄くなっている箇所がある。交通量が多く、坂道にもなっていることから、30キロ制限になっているがスピードが出ている車が多い。カーブの所は、車両が歩道側に膨らんでくることがある。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)(児)
- ・外側線の塗直し(道)

- : 通学路
- : 交通対策箇所