

R6年度 岩切小学校① 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(岩切小1)

道幅の狭い歩道のない道路。歩いている児童と車が接触する危険性がある。路側帯のカラー化要望。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・路側帯のカラー化の検討(道)

(岩切小4)

信号待ちを避ける車両の抜け道となっており、特に朝の時間帯の通過車両が多い。新たな区画整理事業により通行車両および児童の通行の増加が見込まれる。歩道整備要望。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・歩道整備計画の検討(道)
- ・横断歩道設置の検討(警)

(岩切小2)

歩車道境界にブロックがあるものの、通路幅が狭いため歩行者同士のすれ違いが困難。歩道整備要望。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)


(岩切小5)

道路の片側にしか歩道がなく、岩切大橋交差点から利府街道に合流する際に歩道がない方を通らざるを得ない状況になっている。歩道か、横断歩道の整備希望。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)


- : 通学路
- : 交通対策箇所



R6年度 岩切小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(岩切小3)
歩道のない通学路。以前より車の通行量が増加し、高速で走る車両が多くなったことで通行者と接触する危険がある。
路側帯のカラー化要望。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・路側帯のカラー化の検討(道)
 - ・取締りの継続(警)

- : 通学路
- : 交通対策箇所