

R6年度 幸町小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・区公園課(公園)
 - ・警察署交通課(警・交)
 - ・区防犯担当部署(区民)

(幸町小2)
見通しが悪い三叉路で、北側から進行する乗用車等と南側から進行する自転車等が、互いに死角となっている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティア防犯巡視員へ見守りの要請(学)
- ・近隣住民へ除草依頼(警・交)

(幸町小1)
登校時間帯通行禁止だが、他の時間帯でも通行車両が多く道幅が狭い。歩行や横断に危険が伴う。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティア防犯巡視員へ見守りの要請(学)

(幸町小3)
道幅が狭い道路のうえ、交通量が多い。アスファルト舗装の劣化がひどく雨天時では、歩行が困難になる。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティア防犯巡視員へ見守りの要請(学)
- ・劣化部分(農道)の再舗装(公園)

(幸町小5)
信号機のあるT字路交差点。交通量が多く、通勤・通学の自動車や自転車が多い。歩道の道幅はとて狭く、朝は子供たちが信号待ちをしている脇を猛スピードで自転車が通っていくことある。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティア防犯巡視員やPTAへ見守りの要請(学)
- ・近隣高校への安全指導強化を要請(学)
- ・道路標示の引き直しの検討(警・交)

(幸町小4)
スクールゾーンで7:30~8:30車両通行禁止にもかかわらず、車両の出入がある。道幅が狭く、住宅も道路ぎりぎりに密接して建っている。また、バスも含め大型車両も通行している。朝の通学時間帯は、スピードを上げた自動車や自転車が行き交うため、子供たちがかなり注意しながら通行している。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティア防犯巡視員やPTAへ見守りの要請(学)
- ・近隣高校への安全指導強化を要請(学)
- ・グリーンベルトの設置(道)
- ・交通安全パトロールの実施(警・交)



— : 通学路

● : 交通対策箇所