

R6年度 若林小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・児童館(児)



(若林小1)

交わる道路が狭く、右左折の車両が横断歩道上に停止したり、車両がすれ違う際に歩道に乗り上げたりする。角の家の塀で見通しも悪いので危険である。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)(児)
- ・歩道へポラード(車止め)設置の検討(道)
- ・感应式信号機へ改修の検討(警・交)
- ・パトロール活動の強化(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所