

R6年度 遠見塚小学校① 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)(国道)
- ・警察署交通課(警・交)



(遠見塚小2)
道幅が狭いが、車両双方向通行。路側帯にごみの集積所がある、車がすれ違くと、路側帯に車が入ってくる状況。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・路面標示又は注意喚起の標識の設置を検討(道)
 - ・路側帯のカラーの塗直しの検討(道)

(遠見塚小1)
道幅が狭いが、車両双方向通行。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・外側線の再塗装、ドット線の設置(道)

(遠見塚小4)
道幅が狭いが、車両双方向通行。車がすれ違うときには特に危険。歩行者用路側帯なし。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・路面標示の検討(道)

(遠見塚小6)
階段付近の劣化、腐食あり。

- <対策内容>
- ・児童への安全指導(学)
 - ・歩道橋の補修(国道)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

R6年度 遠見塚小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)(国道)
- ・警察署交通課(警・交)

