


R6年度 荒井小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(荒井小1)
歩道ゾーン内に電柱あり。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・電柱更新時に内側へ移設するよう依頼(道)
- ・路面標示(ドット線)の設置を検討(道)

(荒井小2)
歩道ゾーンがない。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・道路幅を確認後、外側線の設置及びカラー化の検討(道)
- ・通学路標識の設置検討(道)

(荒井小3)
歩道ゾーン内に電柱あり。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・電柱更新時に内側へ移設するよう依頼(道)
- ・路面標示(ドット線)の設置を検討(道)
- ・通学路標識の設置(道)

(荒井小4)
歩道ゾーン内に電柱あり。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・電柱更新時に内側へ移設するよう依頼(道)
- ・路面標示(ドット線)の設置を検討(道)
- ・通学路標識の設置(道)

— : 通学路

● : 交通対策箇所