

R6年度 東長町小学校① 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(東長町小2)

道路は狭いが、多くの児童が通り、交通量も多いため、危険である。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・路側帯の設置について検討(道)

(東長町小1)

横断歩道が南側にあるため、北側から来る児童が横断する際に遠回りをしなければならない。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・保護者への周知(学)
- ・通学経路の再検討(学)



— : 通学路

● : 交通対策箇所

R6年度 東長町小学校② 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

