R6年度　人来田小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・警察署交通課（警・交）

（人来田小2）
通勤時間帯の抜け道となり、通行量が多い。横断歩道はあるが、信号機がない。また、スピードを出している車が多い。学校ボランティア防犯巡視員に見守っていただいてはいるが、毎日ではないので、大人の見守りがない時もあり。

<対策内容>
・児童への安全指導（学）
・学校防犯ボランティア巡視委員による見守り（学）
・中央線、外側線（ドット線）、路面標示（「通学路、減速、止まれ」）の塗直し（道）
・横断歩道、「◇」マークの塗直し（警・交）

（人来田小1）
通勤時間帯の抜け道となり、通行量が多い。横断歩道はあるが、信号機がない。また、スピードを出している車が多い。学校ボランティア防犯巡視員に見守っていただいてはいるが、毎日ではないので、大人の見守りがない時もあり。

<対策内容>
・児童への安全指導（学）
・学校防犯ボランティア巡視委員による見守り（学）
・中央線、外側線（ドット線）、路面標示（「通学路」）の塗直し（道）
・横断歩道、停止線、「◇」マークの塗直し（警・交）

：通学路
：交通対策箇所